








Pos	Menge	Bez.	Zchg.	Material
1	1	Servoklammer	Zchg. 000-009A	St
2	1	Zyl.-Schraube	M3 x 8	St
3	1	Federring	M3	St


Toleranzen wenn nicht anders angegeben
0 - 6 mm: 0.1 6 -120 mm: 0.2
Aussenkanten 0.1-0.3R
Innenkanten 0.1-0.3R

gez.	WW	15.08.02
kontr.	WW	12.10.09

MICRONOR
automation components

REXXXX Series Mounting Recommendation

Stator Mounting With Servo Clamps





Toleranzen wenn nicht anders angegeben 0 - 6 mm: 0.1 6 -120 mm: 0.2 Aussenkanten 0.1-0.3R Innenkanten 0.1-0.3R	gez.	WW	15.08.02
	kontr.	WW	12.10.09

MICRONOR
automation components

REXXXX Series Mounting Recommendation

General Rotor Mounting





Toleranzen wenn nicht anders angegeben 0 - 6 mm: 0.1 6 -120 mm: 0.2 Aussenkanten 0.1-0.3R Innenkanten 0.1-0.3R	gez.	WW	15.08.02
	kontr.	WW	06.01.12

MICRONOR
automation components

REXXXX Series Mounting Recommendation

RE2010 Stator and Rotor Mounting

Typical Influence of Mechanical Tolerances on Accuracy

